



TID 14019421

**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Gabinete do Vereador Aurélio Nomura

Ofício GV 42º n.º 100/2015
(Ref.: Solicitação: R. Humberto I)

São Paulo, 17 de agosto de 2015.

Prezado Subprefeito,

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, solicito a Vossa Senhoria providências no sentido de atender a solicitação dos moradores da Rua Humberto I, na altura do n.º 1420, cruzamento com a Rua Rodrigues Alves, Vila Mariana, onde há três semanas há um buraco (fotos em anexo), causando transtornos aos transeuntes e carros.

Cabe ressaltar a urgência do caso em questão e desde já agradeço pela atenção e ao ensejo renovo votos de elevada estima.


Aurélio Nomura
Vereador

Ilustríssimo Senhor

JOÃO CARLOS DA SILVA MARTINS

DD. Subprefeito da Vila Mariana

Rua José de Magalhães, 500 – Vila Clementino - SP– SP

CEP: 04026-090

NA/rmrs

Aurélio Nomura

De: event@takevista.com
Enviado em: quinta-feira, 13 de agosto de 2015 18:02
Para: Aurélio Nomura
Assunto: TakeVista: Nova Ocorrência
Anexos: c758e239-11d6-40e0-aeef-a23fc891f760_1.jpg; c758e239-11d6-40e0-aeef-a23fc891f760_2.jpg; c758e239-11d6-40e0-aeef-a23fc891f760_3.jpg; c758e239-11d6-40e0-aeef-a23fc891f760_4.mp3

Prioridade: Alta



Nova Ocorrência: C758E239

De: Francisco Santos
Para: #Buraco
Criado em: 13/08/2015 17:36:17
Enviado em: 13/08/2015 17:40:10
Coordenadas: (-23.584126450345,-46.642568248373)
Endereço: Rua Humberto I, 420 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04018-031, Brasil
buraco há 3 semanas cruzamento rua Rodrigues Alves com Humberto I na Vila Mariana.

[Para visualizar no mapa clique aqui](#)



Revata: seguinte e
Bols: Sub. Ref. V. Mariana.

São Paulo, 31 de agosto de 2015.

Ofício 296/SP-VM/GAB/2015.

Assunto: Ofício GV 42º nº 100/2015 – Buraco no cruzamento da Rua Rodrigues Alves com a Rua Humberto I – Vila Mariana.

TID 14.019.421

Excelentíssimo Senhor Vereador

Em atenção ao pedido supra citado de Vossa Excelência, ao qual solicita providências no sentido de atender o pedido na inicial, conforme informações da Supervisão Técnica de Manutenção, da Coordenadoria de Projetos e Obras desta Subprefeitura, o problema foi solucionado pela SABESP.

Aproveito a oportunidade para renovar meus votos de consideração e apreço e para agradecer Vossa Excelência pelo apoio e atenção face às demandas de interesse público da região da Subprefeitura Vila Mariana.

Atenciosamente.


JOÃO CARLOS DA SILVA MARTINS
SUBPREFEITO
SUBPREFEITURA VILA MARIANA

Exmo. Sr.
DD. Aurélio Nomura
Câmara Municipal de São Paulo
Viaduto Jacareí, 100 – Sala 613
CEP: 01319-900

aco

SPVM – Rua José de Magalhães, 500 – CEP 04026-090 – Fone: 3397-4300