

Ilmo Sr. Secretário Municipal de Mobilidade e Transporte

Senhor João Octaviano de Machado Neto

Assunto: Inversão de mão de direção da Rua Timburiba

Sr. Presidente está pequena via é localizada na Vila Mariana, tem aproximadamente 100m de comprimento e une a Rua Afonso Celso com Av. Domingos de Moraes tendo, atualmente, mão de direção no sentido R. Afonso Celso para a Av. Domingos de Moraes.

Há poucos meses foi concluído um grande Edifício (Condomínio Art Work) com 208 salas para Escritórios e Consultórios, estando atualmente com 30% de ocupação e previsão de ocupação completa nos próximos 5 ou 6 meses.

A entrada e saída de veículos deste edifício é pela Av. Domingos de Moraes 2781, distante, aproximadamente, 25 metros da referida via (Timburiba).

Os condôminos deste edifício, por intermédio do Síndico, vêm muito respeitosamente, por este requerimento, expor e requerer a V.Sa. o seguinte:

As instalações deste edifício abrigam condôminos e inquilinos que exercem profissões legalmente regulamentadas, demandando uma movimentação muito grande na circulação de trânsito nas imediações desse condomínio.

Ocorre que, como se pode constatar no croqui em anexo, três vias públicas consecutivas (Av 11 de junho, Rua Timburiba e Rua Loefgren) estão no mesmo sentido de direção, isto é, da Rua Afonso Celso para a Av. Domingos de Moraes.

Este fato obriga todos os usuários do prédio citado, bem como usuários de diversos pontos comerciais existentes na região, que se dirigem ao Ibirapuera, Av. Whasington Luiz, Centro da cidade e ao Jabaquara, a seguir pela Av. Domingos de Moraes, contornar pela Rua Santa Cruz, ingressando na Rua Tirso Martins, passando por três semáforos, até atingir a outra pista da Av. Domingos de Moraes. Também quem se dirige no sentido da Via dos Imigrantes, igualmente, tem que passar pela Rua Santa Cruz ou dirigir-se até o Supermercado Pastorinho, enfrentando cruzamentos, sempre, muito congestionados, agora agravado com mais este “público”, originário deste novo condomínio comercial.

A inversão do sentido de direção da Rua Timburiba, via de uso local, permitiria que os usuários, condômino e visitantes, do Edifício Art Work tivessem mais uma opção de direção, contribuindo para redução nos congestionamentos hoje existentes e melhorando a fluidez do trânsito na região, sem que comprometesse qualquer outra circulação de veículo.

Ilmo Sr. Secretário Municipal de Mobilidade e Transporte

Senhor João Octaviano de Machado Neto

Assunto: Inversão de mão de direção da Rua Timburiba

Sr. Presidente esta pequena via é localizada na Vila Mariana, tem aproximadamente 100m de comprimento e une a Rua Afonso Celso com Av. Domingos de Moraes tendo, atualmente, mão de direção no sentido R. Afonso Celso para a Av. Domingos de Moraes.

Há poucos meses foi concluído um grande Edifício (Condomínio Art Work) com 208 salas para Escritórios e Consultórios, estando atualmente com 30% de ocupação e previsão de ocupação completa nos próximos 5 ou 6 meses.

A entrada e saída de veículos deste edifício é pela Av. Domingos de Moraes 2781 distante, aproximadamente, 25 metros da referida via (Timburiba).

Os condôminos deste edifício, por intermédio do Síndico, vêm, ami respeitosamente, por este requerimento, expor e requerer a V.Sa. o seguinte:

As instalações deste edifício abrigam condôminos e inquilinos que exercem profissões legalmente regulamentadas, demandando uma movimentação muito grande na circulação de trânsito nas imediações desse condomínio.

Ocorre que, como se pode constatar no croqui em anexo, três vias públicas consecutivas (Av 11 de junho, Rua Timburiba e Rua Loefgren) estão no mesmo sentido de direção, isto é, da Rua Afonso Celso para a Av. Domingos de Moraes.

Este fato obriga todos os usuários do prédio citado, bem como usuários de diversos pontos comerciais existentes na região, que se dirigem ao Ibirapuera, Av. Washington Luiz, Centro da cidade e ao Jabaquara, a seguir pela Av. Domingos de Moraes, contornar pela Rua Santa Cruz, ingressando na Rua Tirso Martins, passando por três semáforos, até atingir a outra pista da Av. Domingos de Moraes. Também quem se dirige no sentido da Via dos Imigrantes, igualmente, tem que passar pela Rua Santa Cruz ou dirigir-se até o Supermercado Pastoreirinho, enfrentando cruzamentos, sempre, muito congestionados, agora agravado com mais este "público", originário deste novo condomínio comercial.

A inversão do sentido de direção da Rua Timburiba, via de uso local, permitiria que os usuários, condômino e visitantes, do Edifício Art Work tivessem mais uma opção de direção, contribuindo para redução nos congestionamentos hoje existentes e melhorando a fluidez do trânsito na região, sem que comprometesse qualquer outra circulação de veículo.

CET Companhia de Engenharia de Tráfego

Papel para informação rubricado como folha N.º 08

do Ofício - 42°GV

(SIMPROC 2019-9.002.127-8)

Nº 002/2019

Data

/ /

Assinatura

18 FEV 2019

Tatiane de Lima Paulino
Res.CET-16356-8

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Vereador Aurélio Nomura

Senhor Vereador,

Restituímos o presente com as informações prestadas pela Gerência de Engenharia de Tráfego Sul – GET.SU/DET.SU1 – às fls.07, para a solicitação de inversão de mão da Rua Timburiba – Vila Mariana.

PR, 18.FEV.2019

RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
Chefe de Gabinete da Presidência

CS 96.25.00043/19-12

DAE
EQU/CTW/KP

25-FEV-2019-17:04-10037-ZK

25-FEV-2019-17:04-10037-ZK

Não PS - ANÁLISE TÉCNICA
SINALIZAÇÃO - LOCALIZADO

ESTADO (11/02/19): INDEFERIDO

Moto
Tatiane de Lima Paulino
Reg. CET: 09308

Nº: 96.25.00043/19-12

Reg. CET: 09308

08/02/19

Analista: RONALDO MARCIO DE MAC

PARECER TÉCNICO

AO DAE:

Em atenção à solicitação de mudança do sentido de circulação da R. Timburiba, passando a ter o sentido RUA DOMINGOS DE MORAIS/RUA AFONSO CELSO, informamos que após análise técnica, trata-se de uma via com aproximadamente 5,20 (cinco metros e vinte centímetros) de largura, estacionamento permitido em um lado e apenas 1 faixa para rolamento e que, mesmo ampliada para mais uma faixa, não garante uma fluidez adequada para o trânsito que seria proveniente da R. Domingos de Moraes.

O próprio raio de giro das duas aproximações (esquinas da R. Domingos de Moraes e da R. Afonso Celso) também não é apropriado para a conversão de grandes volumes de trânsito podendo vir a causar reflexos na Rua Domingos de Moraes.

Assim, pelo exposto, somos favoráveis à manutenção da sinalização atual da via.

(RMMF - 08/02/19)

Ronaldo Marcius de Macedo Faga

Reg.CET: 09308
08/02/19

CIA