

Papel para informação rubricado como folha N.º 06

do Ofício - 42ºGV

(SIMPROC 2019-9.003.196-6)

Nº 001/2019

Data

18 FEV 2019

Assinatura


Tatiane de Lima
Reg. CET - 1111


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Vereador Aurélio Nomura

Senhor Vereador,

Restituímos o presente com as informações prestadas pela Gerência de Engenharia de Tráfego Sul – GET.SU/DET.SU1 – às fls.05, para a solicitação de reparo da placa de sinalização vertical para proibição de tráfego de caminhões na Rua João de Santa Maria, altura do nº84 esquina com a Rua Ribeiro Lacerda – Saúde.

PR,

18 FEV 2019


RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
Chefe de Gabinete da Presidência

CS 96.25.00048/19-36

DAE
EM/CTW/KP

Não PS - ANÁLISE TÉCNICA
SINALIZAÇÃO - PONTUAL

ESTADO (11/02/19): DEFERIDO

Tatiane de Lima Paulino
Reg. CET - 09308

Nº: 96.25.00048/19-36

Reg. CET: 09308

08/02/19

Analista: RONALDO MARCIO DE MAC

PARECER TÉCNICO

AO DAE:

Em atenção à solicitação de manutenção de sinalização, localizado na Rua João de Santa Maria x Rua Ribeiro Lacerda, informamos que em vistoria em campo e análise técnica, verificamos a necessidade e desenvolvemos projeto de sinalização vertical, que prevê a recolocação da referida sinalização, visando melhoria das condições de segurança e visibilidade..

(RMMF - 29/01/19)

Ronaldo Marcio de Maciel Fraga

Reg. CET: 09308
08/02/19

ou