

Não PS - ANÁLISE TÉCNICA
SINALIZAÇÃO - PONTUAL

Nº: 96.25.03595/20-99

Reg. CET: 61514 09/11/20

Analista: ARTUR LUIS RODRIGUES

PARECER TÉCNICO

Em atenção à solicitação de fechamento do canteiro central da R. Ribeiro Lacerda com a R. João de Santa Maria, informamos que após análise técnica foi elaborado projeto de sinalização viária atendendo o solicitado.

Artur Luis Rodrigues

Reg.CET: 61514
09/11/20