



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO**

*Gabinete do Vereador Aurélio Nomura*

Ofício GV 42º n.º 098 / 2021

São Paulo, 20 de julho de 2021.

Senhor Subprefeito,

Ao cumprimenta-lo cordialmente, solicito à Vossa Senhoria determinar a averiguação do alvará de funcionamento e obra irregular no Edifício Scarpa, localizado na Avenida Paulista, altura do nº 1765 ou pela entrada do nº 1.827 da Alameda Santos. Cabe ressaltar que até recentemente havia uma “passarela” que ligava um prédio ao outro, porém, não se sabe se a retirada da mesma foi devidamente autorizada pela Subprefeitura, continuam com as portas abertas mesmo com diversas notificações e autuações.

Importante consignar que recebemos reclamações de condôminos, pois a lateral onde foi retirada a passarela nas duas extremidades ainda se encontram abertas e apresenta risco eminente de queda de pessoas pelo andar.

Certo de poder contar com a vossa atenção para este caso, renovo os votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

**AURÉLIO NOMURA**  
Vereador

Ilmo. Sr,  
**Cel. Marcelo Vieira Salles**  
DD Subprefeito da Sé  
Rua Álvares Penteado, 49 – 8º andar – Centro  
CEP 01012-900 – São Paulo/SP

Google Maps 1827 Alameda Santos



Image capture: Mar 2020 © 2021 Google

São Paulo, State of São Paulo



Street View



Google Maps 1776 Av. Paulista




Image capture: Mar 2020 © 2021 Google

São Paulo, State of São Paulo



Street View



Google Maps Av. Paulista




Image capture: Jul 2019 © 2021 Google

São Paulo, State of São Paulo



Street View

